

Fotolentelė

Vieta	Pastaba	Fotovaizdas
Ties Savanorių pr.	Dešinėje gatvės pusėje prie gatvių medžių yra paliktos per mažos orui ir vandeniui pralaidžios aikštelės.	
Ties Savanorių pr.	Dešinėje gatvės pusėje prie gatvių medžių yra paliktos per mažos orui ir vandeniui pralaidžios aikštelės.	
Ties Savanorių pr.	<p>Dešinėje gatvės pusėje prie gatvių medžių yra paliktos per mažos orui ir vandeniui pralaidžios aikštelės.</p> <p>Pastaba: kairėje prospekto pusėje yra gerai sutvarkytos gatvės pavyzdys - tinkamai suformuotas žaliosios juostos tarp gatvės ir dviračių tako (nuotrauka nepridedama).</p>	




<p>Ties Donelaičio g. 1</p>	<p>Darbai pradėti jau gegužės pirmomis dienomis, atkastos medžių šaknys paliktos daugiau negu du mėnesius (įskaitant visą sausros laikotarpį)</p>	
<p>Ties Donelaičio g. 5</p>	<p>Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta medžio kamieno; atkastos medžių šaknys; medžiai neapsaugoti nuo fizinių pažeidimų.</p>	
<p>Ties Donelaičio g. 5</p>	<p>Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta medžio kamieno; atkastos medžių šaknys; medžiai neapsaugoti nuo fizinių pažeidimų.</p>	
<p>Ties Donelaičio g. 7</p>	<p>Medžio šaknies kaklelio vieta užšlamštinta statybinėmis atliekomis; atkastos medžių šaknys; medžiai neapsaugoti nuo fizinių pažeidimų.</p>	

<p>Ties Donelaičio g. 11-13</p>	<p>Medžio šaknies kaklelio vieta užšlamštinta statybinėmis atliekomis; atkastos medžių šaknys; medžiai neapsaugoti nuo fizinių pažeidimų.</p>	
<p>Ties Donelaičio g. 15-19</p>	<p>Medžio šaknies kaklelio vieta užšlamštinta statybinėmis atliekomis; atkastos medžių šaknys; medžiai neapsaugoti nuo fizinių pažeidimų.</p>	
<p>Ties Donelaičio g./Gedimino g. 50 ties KTU pastatu</p>	<p>Medžio šaknies kaklelio vieta užšlamštinta statybinėmis atliekomis.</p>	
<p>Ties Donelaičio 27</p>	<p>Medžio šaknies kaklelio vieta užšlamštinta statybinėmis atliekomis; atkastos medžių šaknys; medžiai neapsaugoti nuo fizinių pažeidimų.</p>	
<p>Ties Donelaičio 33</p>	<p>Greta medžio kamieno sandėliuojamos statybinės medžiagos; iki pat kamieno sutankinta skalda.</p>	


<p>Nuo Donelaičio g. 73 iki Sapiegos g.</p>	<p>Vietos prie medžių užšlamštintos statybiniu gruntu bei atliekomis.</p>	
<p>Nuo Donelaičio g. 73 iki Sapiegos g.</p>	<p>Vietos prie medžių užšlamštintos statybiniu gruntu bei atliekomis.</p>	
<p>Nuo Donelaičio g. 73 iki Sapiegos g.</p>	<p>Vieta prie medžio užšlamštintos statybinėmis šiukšlėmis.</p>	

<p>Nuo Donelaičio g. 73 iki Sapiegos g.</p>	<p>Vieta prie medžio kamieno užšlamštinta statybiniėmis atliekomis; prie tolimesnių medžių sutankinta statybinė skalda ir gruntas iki pat kamieno.</p>	
<p>Nuo Donelaičio g. 73 iki Sapiegos g.</p>	<p>Sutankinta statybinė skalda iki pat kamieno.</p>	
<p>Nuo Donelaičio g. 73 iki Sapiegos g.</p>	<p>Vieta prie medžio užšlamštintos statybinėmis šiukšlėmis.</p>	

<p>Ties Ožeškienės g. 25-27</p>	<p>Atkastos medžio šaknys; vieta užšlamštinta.</p>	
<p>Ties Ožeškienės g. 25-27</p>	<p>Atkastos medžio šaknys; iki kamieno sutankintas gruntas.</p>	
<p>Ties Ožeškienės/ Sapiegos</p>	<p>Palikta maždaug 2X per maža aikštelė; aikštelė prie kamieno užšlamštinta statybiniu gruntu.</p>	

<p>Ties Ožeškienės 39</p>	<p>Palikta maždaug 2X per maža aikštelė; aikštelė prie kamieno nesutvarkyta pagal reikalavimus.</p>	
<p>Ties Maironio 48</p>	<p>Palikta maždaug 3X per maža aikštelė; aikštelė prie kamieno nesutvarkyta pagal reikalavimus.</p>	
<p>Maironio nuo 48 iki Donelaičio g.</p>	<p>Palikta maždaug 3X per maža aikštelė; aikštelė prie kamieno nesutvarkyta pagal reikalavimus.</p>	

<p>Ties Putvinskio 14, 7A</p>	<p>Geras pavyzdys !!!</p> <p>Toje pačioje Putvinskio gatvėje yra pavyzdžių kaip galima suformuoti tinkamo dydžio aikšteles prie medžių, o skirtingas aikštelių dydis ne tik negadina vaizdo, ir netrukdo vaikščiojimui, tačiau priduoja vietai unikalumo. Nors ir šiose vietose nėra apgenėtos likusios atkastos šaknys ir kol kas nėra tinkamai atnaujintas gruntas. Žiūr. dar tolimesnės trys foto šiam komentarui:</p>	
<p>Putvinskio g. ties Žaliakalnio Funikulieriumi</p>	<p>Geras pavyzdys !!!</p>	
	<p>Geras pavyzdys !!!</p>	

<p>Ties Putvinskio 2,3 - 12</p>	<p>Palikta maždaug 3X per maža aikštelė; aikštelė prie kamieno nesutvarkyta pagal reikalavimus.</p>	 A photograph showing a sidewalk paved with light-colored rectangular stones. A large tree trunk is on the left, with a small, irregularly shaped area of dirt and mulch around its base. A dark metal bollard is positioned near the tree. In the background, a silver car is parked on the street.
<p>Ties Putvinskio 2,3 - 12</p>	<p>Palikta maždaug 2X per maža aikštelė; aikštelė prie kamieno nesutvarkyta pagal reikalavimus.</p>	 A photograph showing a sidewalk paved with light-colored rectangular stones. A large tree trunk is on the left, with a small, irregularly shaped area of dirt and mulch around its base. A dark metal bollard is positioned near the tree. In the background, a silver car is parked on the street.
<p>Ties Gedimino 56</p>	<p>Palikta maždaug 3X per maža aikštelė; aikštelė prie kamieno nesutvarkyta pagal reikalavimus.</p>	 A photograph showing a sidewalk paved with light-colored rectangular stones. A large tree trunk is on the right, with a small, irregularly shaped area of dirt and mulch around its base. In the background, a building with a light-colored facade and a window is visible. A street sign above the window reads "GEDIMINO 56". There is some graffiti on the wall below the sign.

<p>Ties Gedimino 56</p>	<p>Palikta maždaug 3X per maža aikštelė; aikštelė prie kamieno nesutvarkyta pagal reikalavimus, užšlamštinta statybinėmis atliekomis.</p>	
<p>Ties Gedimino 52</p>	<p>Palikta maždaug 2X per maža aikštelė; aikštelė prie kamieno nesutvarkyta pagal reikalavimus.</p>	
<p>Ties Gedimino 52</p>	<p>Paliktos maždaug 2X per mažos aikštelės; aikštelė prie kamieno nesutvarkyta pagal reikalavimus.</p>	

<p>Ties Gedimino 52</p>	<p>Palikta maždaug 2X per maža aikštelė; aikštelė prie kamieno nesutvarkyta pagal reikalavimus; užšlamštinta atliekomis.</p>	
<p>Ties Gedimino 50</p>	<p>Atkastos šaknys, supresuota skalda iki pat kamieno</p>	
<p>Ties Gedimino 36</p>	<p>Paliktos per mažos aikštelės.</p>	

<p>Ties Gedimino 36</p>	<p>Vieta prie medžio kamieno užteršta statybiniu gruzu ir atliekomis.</p>	
<p>Ties Gedimino 31</p>	<p>Paliktos per mažos aikštelės.</p>	
<p>Ties Gedimino 30</p>	<p>Paliktos per mažos aikštelės.</p>	

Gedimino g.
atkarpa nuo
Kęstučio g. iki
Griunvaldo g.

Paliktos per mažos aikštelės.



Gedimino g.
atkarpa nuo
Kęstučio g. iki
Griunvaldo g.

Paliktos per mažos aikštelės;
pažeidžiamas leistinas atstumas iki
medžio kamieno.



Gedimino g.
atkarpa nuo
Kęstučio g. iki
Griunvaldo g.



Gedimino g.
atkarpa nuo
Kęstučio g. iki
Griunvaldo g.

Paliktos per mažos aikštelės;
pažeidžiamas leistinas atstumas iki
medžio kamieno.



Gedimino g.
atkarpa nuo
Kęstučio g. iki
Griunvaldo g.

Paliktos per mažos aikštelės.



Gedimino g.
atkarpa nuo
Kęstučio g. iki
Griunvaldo g.

Paliktos per mažos aikštelės.



Gedimino g.
atkarpa nuo
Kęstučio g. iki
Griunvaldo g.

Paliktos per mažos aikštelės.



Gedimino g.
atkarpa nuo
Kęstučio g. iki
Griunvaldo g.

Paliktos per mažos aikštelės;
pažeidžiamas leistinas atstumas iki
medžio kamieno.



Gedimino g.
atkarpa nuo
Kęstučio g. iki
Griunvaldo g.

Paliktos per mažos aikštelės.



Gedimino g.
atkarpa nuo
Kęstučio g. iki
Griunvaldo g.

Paliktos per mažos aikštelės.



Gedimino g.
atkarpa nuo
Kęstučio g. iki
Griunvaldo g.

Paliktos per mažos aikštelės.



Gedimino g.
atkarpa nuo
Kęstučio g. iki
Griunvaldo g.

Paliktos per mažos aikštelės.






Ties Gedimino 15	Paliktos per mažos aikštelės; aplaužytos medžio šakos.	
Gedimino g. atkarpa nuo Kęstučio g. iki Griunvaldo g.	Iki kamieno sutankintas gruntas; medis džiūsta.	
Ties Gedimino 20	Prie pat medžio kamieno sandėliuojamos statybinės medžiagos.	
Ties Vytauto pr. 1 - 11	Visame prospekte paliktos maždaug 3X per mažos aikštelės; Vytauto pr. pradžioje ties geležinkelio stotimi matomas ne vienas nudžiuvęs naujai pasodintas medis.	

<p>Ties Vytauto pr. 1 - 11</p>	<p>Vytauto pr. pradžioje ties geležinkelio stotimi matomas ne vienas nudžiuvęs naujai pasodintas medis.</p>	
<p>Vytauto pr. ties S.Dariaus ir St. Girėno gimnazija</p>	<p>Visame Vytauto pr. paliktos maždaug 3X per mažos aikštelės.</p>	
<p>Vytauto pr. ties S.Dariaus ir St. Girėno gimnazija</p>	<p>Visame Vytauto pr. paliktos maždaug 3X per mažos aikštelės.</p>	
<p>Visame Vytauto prospekte</p>	<p>Visame prospekte įrengti pomedžiai maždaug 3X per maži. Ties Vytauto pr. 66 matomas jau nudžiuvęs medis; daugiau nudžiūvusių medžių Vytauto pr. pradžioje (prie geležinkelio stoties)</p>	

<p>Miško g.</p>	<p>Visoje Miško g. paliktos maždaug 3X per mažos aikštelės.</p>	
<p>Ties Mickevičiaus 46</p>	<p>Visoje Mickevičiaus g. paliktos maždaug 3X per mažos aikštelės.</p>	
<p>Mickevičiaus g./ Donelaičio g.41</p>	<p>Visoje Mickevičiaus g. paliktos maždaug 3X per mažos aikštelės.</p>	

<p>Ties Mickevičiaus 40</p>	<p>Visoje Mickevičiaus g. paliktos maždaug 3X per mažos aikštelės.</p>	
<p>Ties Mickevičiaus 27</p>	<p>Visoje Mickevičiaus g. paliktos maždaug 3X per mažos aikštelės.</p>	
<p>Mickevičiaus/ Laisvės al.</p>	<p>Geras pavyzdys !!!</p> <p>Pavyzdys kaip galima suformuoti tinkamo dydžio pomedį ir tai nei kiek netrukdo praeiviams, sutaupo plyteles, kurios dažnai tarp gatvės ir medžio įterpiamos be jokios prasmės, o net ir skirtingų pomedžių dydžių suformavimas gatvę kraštovaizdžio požiūriu daro tik unikalesnę.</p>	

<p>Zanavykų g.</p>	<p>Visoje Zanavykų g. paliktos maždaug 3X per mažos aikštelės; matyti naujai pasodintas jai nudžiuvęs medis.</p>	
<p>Zanavykų g.</p>	<p>Visoje Zanavykų g. paliktos maždaug 3X per mažos aikštelės; matyti naujai pasodintas jai nudžiuvęs medis.</p>	
<p>Nepriklausomybės a. Kaune</p>	<p>Atlikus aikštės dangos remontą (rekonstrukciją) prie ažuolų buvo nukastas gruntas, pažeistos šaknys, nesuformuotas vandeniui pralaidus paviršius, sutankintas arti medžio kamieno esantis paviršius. Matyti, kaip pradėjo džiūti medžio šakos - medžiai nyksta.</p>	

Nepriklausomybės a. Kaune

Atlikus aikštės dangos remontą (rekonstrukciją) prie ąžuolų buvo nukastas gruntas, pažeistos šaknys, nesuformuotas vandeniui pralaidus paviršius, sutankintas arti medžio kamieno esantis paviršius. Matyti, kaip pradėjo džiūti medžio šakos - medžiai nyksta.

